




全体写真



基板部



ハンダ付け手順



- (1) 抵抗
R1:22k Ω (赤赤橙)
R2:10k Ω (茶黒橙)
R4:22k Ω (赤赤橙)
- (2) ICソケット
- (3) プログラム端子
- (4) 電源端子 (色に注意)
- (5) 圧電ブザー (色に注意)
- (6) スイッチ配線
- (7) スイッチ (COMとNO)
- (8) ICを差し込む